



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 03/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 187.756km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 CGI EU5, Elegance BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042491F670075	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.756km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer, Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	510 
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)	• Ausstattung BlueEfficiency
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Dachreling (Aluminium)
• Design- und Ausstattungslinie Elegance	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Edelholz Esche	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht-Paket	• Mittelarmlehne hinten mit Fach

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: CUPRITBRAUN |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Fahrassistenz-Paket: Spur |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Dach (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)