



Renault Megane Experience

EZ 02/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 75.133km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Experience [DE - LimS5 1.2 TCe 100 Energy EU6, Experience, 2016 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN VF1RFB00853881424	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.133km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	320 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	1480 
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW TCE Energy
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe

- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • City-Paket | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket |
| • Safety-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einparkhilfe vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Tachometeranzeige (Instrumente) digital | • Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • 8 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Touchscreen (7,0 Zoll) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Schlüsselgehäuse defekt