



Ford Mondeo Trend

EZ 07/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 146.240km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Trend [DE - LimS5 1.8 EU4, Trend, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WF05XXGBB55R31705	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.240km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.148km	Letzter Service am 06/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	185 
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 5000 (Radio/Cassette)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Metall-Look
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Modelljahr 2005
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE SILVER

- | | |
|---|--|
| • Reserverad als Notrad | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schutzleisten Stoßfänger | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Schwellerverbreiterung | • Seitenschweller Wagenfarbe |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)