



Mazda 5 2.0 Exclusive

EZ 10/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 185.606km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 2.0 Exclusive [DE - Van5 2.0 EU4, Exclusive, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN JMZCR19F600326942	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.606km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.980km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kerben,
Kratzer



(1 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Travel-Paket
- Airbag Fahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- 2. Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Player
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Schmutzfänger vorn
- Servolenkung
- Styling-Paket
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Airbag Beifahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Dachreling
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Galaxy Grey



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.10.2008	7118	AAS000116	02	01	0107/06500	194
M1	AF		04505-04565	--1755		
JMZCR19F600326942	0		1615-1665	--01485		
MAZDA			00075			
CRI			187	002125	002125	
19F			01005	01205		
6			01005	01205		
			091	04875	071	
MAZDA 5			01400	0600	007	
MAZDA (J)			205/55R16 91V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55R16 91V			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
70/220*2003/768					7	
EURO 4			e13*2001/116*0156*06			
BENZIN			01.04.2008	K	VD025194	
0001	0462	01999				
0.1:1600 BIS 8% STEIG.*DATUM-ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.10.2008*						

[illegible]

[illegible]A photograph of a Mazda5 2006 car manual, two car keys, and a red circular object (possibly a cap or a small container) resting on a dark, textured surface. The manual is white with a blue-tinted image of the car on the cover. The text on the cover reads "Mazda5", "Bijzondere afwerking", and "2006". The Mazda logo is in the top right corner. The keys are black with silver blades and a red circular cap. A small white tag is attached to the keys.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)