



## Seat Ateca Xcellence

EZ 06/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 77.465km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                       |                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Seat                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Ateca Xcellence [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d-T, Xcellence OPF, 2018 - 2020] |                                                                        |                                                               |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>VSSZZZ5FZL6553791                                                                              | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>77.465km                           |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Alcantara                                                                                  | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                                          |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                                               |
| Hubraum<br>1.498 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                          | Letzter Service<br>53.222km                                            | Letzter Service am<br>01/2025                                 |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                            | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                             |
| EZ<br>06/2020                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                                   |                                                               |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                                               |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>163g/km (WLTP)<br>124g/km (NEFZ)                                                    |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>7.2l/100km (WLTP)<br>5.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,  
Kerben



(4 mm)

Kratzer,  
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                                                                                     | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 100                                                                                       |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 250  |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 115                                                                                       |
| Motorhaube              | 400  | Heckklappe               | 185  |
| Dach                    | 115                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- |                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG     | • Handschuhfach beleuchtet                                                            |
| • Heckleuchten LED                                  | • Innenausstattung: Chrom-Applikationen                                               |
| • Innenraumlicht-Paket LED                          | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                   |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                   | • Karosserie: 5-türig                                                                 |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                   | • Knieairbag Fahrerseite                                                              |
| • Kofferraumbeleuchtung                             | • Komfortsitze                                                                        |
| • Kopf-Airbag-System                                | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                                         |
| • Kopfstützen vorn                                  | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar                                     |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar  | • Lendenwirbelstütze verstellbar                                                      |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion           | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten                                                    |
| • Leuchtweitenregelung                              | • Licht- und Regensensor                                                              |
| • Licht- und Sicht-Paket                            | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                          |
| • Mittelarmlehne hinten                             | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT               | • Nebelscheinwerfer LED                                                               |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK MAGIC              | • Otto-Partikelfilter (OPF)                                                           |
| • Parkbremse elektrisch                             | • Radstand 2638 mm                                                                    |
| • Reifenkontroll-Anzeige                            | • Rückfahrkamera                                                                      |
| • Rücksitzlehne klappbar                            | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum                        |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP         | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                        |
| • Scheinwerfer LED                                  | • Schließ-/Startsystem Kessy                                                          |
| • Seitenairbag                                      | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                   |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                                    |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara                                           |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)       | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                                        |
| • Start/Stop-Anlage                                 | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links                                              |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn                     | • Tagfahrlicht LED                                                                    |
| • Verglasung getönt                                 | • Verzurösen Koffer-/Laderaum                                                         |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                      | • Wärmeschutzverglasung                                                               |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung             |                                                                                       |



## Sonderausstattung

- |                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem                          |
| • Bluetooth Audio-Streaming                              | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Business-Paket Infotain                                | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)       |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt                          | • Induktionsladeschale für Smartphone                          |
| • Metallic-Lackierung                                    | • Radioempfang digital (DAB+)                                  |
| • Reserverad als Notrad                                  | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                   |

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz-Paket Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos






















|         |            |     |     |     |
|---------|------------|-----|-----|-----|
| 1       | 18.06.2020 | 101 | 101 | 101 |
| CA.1    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.2    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.3    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.4    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.5    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.6    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.7    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.8    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.9    | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.10   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.11   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.12   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.13   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.14   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.15   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.16   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.17   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.18   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.19   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.20   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.21   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.22   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.23   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.24   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.25   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.26   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.27   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.28   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.29   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.30   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.31   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.32   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.33   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.34   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.35   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.36   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.37   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.38   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.39   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.40   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.41   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.42   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.43   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.44   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.45   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.46   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.47   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.48   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.49   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.50   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.51   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.52   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.53   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.54   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.55   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.56   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.57   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.58   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.59   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.60   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.61   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.62   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.63   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.64   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.65   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.66   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.67   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.68   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.69   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.70   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.71   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.72   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.73   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.74   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.75   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.76   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.77   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.78   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.79   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.80   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.81   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.82   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.83   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.84   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.85   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.86   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.87   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.88   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.89   | 1          | 1   | 1   | 1   |
| CA.90</ |            |     |     |     |

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)





Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)