



Ford Galaxy Business Plus

EZ 09/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 265.938km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 53***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Business Plus [AT - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Business Plus, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0MXXGBWMDC64662	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 265.938km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.103km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer, Riss/Bruch		Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußraumleuchte vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachgepäckträger
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informationen-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- | | |
|---|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenantenne | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung, elektro-hydraulisch |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Titanium | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Audio-DVD-Navigationssystem |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegeleucht | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer Plus | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt | • Frontscheibe Solar-Reflect |
| • Frontscheibe heizbar | • Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC) |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Standheizung | • USB-Anschluss |

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbefall



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbefall



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)