



W0L0XCE7594325989

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	131.435 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Meriva-A	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2026
Fahrgestellnummer	W0L0XCE7594325989	Leistung / Hubraum	92 kW / 1.796 ccm
Erstzulassung	26.02.2010	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Winterreifen) - verschlissen - kein Abzug	
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern	
3	Heckklappe/-tür	Schloss / Verriegelung (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - ohne Funktion - Diagnose durchführen	
4	Tür vorn rechts	Fensterheber (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - ohne Funktion - Diagnose durchführen	
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	
6	Lenkanlage	Lenkanlage (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - Geräusch - befunden ggf. instandsetzen	
7	Karosserie	Karosserie - Wertminderung	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Serviceheft	
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung	
Unterlagen - Bordbuchmappe (Nicht auffindbar)	
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	
Ausrüstung - Tirefit komplett (Nicht prüfbar)	
Rad/Reifen - Radsatz komplett (Sommerräder)	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
-------	-------------	------------	-----------	-------------	----------	------

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/60 R15 88T	Fulda	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	185/60 R15 88T	Fulda	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 3 Einzelsitze hinten, Ablagen allgemein, ABS, Bremsassistent, Bremskraftverteilu., Airbag (Seitenairbags), Airbag Fahrer- und Beis. seite 'Full-Size', Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel verstellbar (2), mechanisch, Außenthermometer, Beifahrerairbag, Bremsassistent, Bremskraftverteilung elektronisch, Bremsleuchte, dritte, Colorverglasung, Drehzahlmesser, Dreipunktgurt hinten, Mitte, Elektronisches Stabilitätsprogramm, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrer-Informationssystem, Fahrerairbag, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter (2) in der Mittelkonsole, Grundausrüstung Meriva, Gurtstraffer vorne, Heckklappe elektrisch, Heckklappe sensorgesteuert öffnen, Heckscheibenwischer, Kindersicherung für hintere Türen, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen hinten, Kopfstützen hinten, 3 Stück, einstellb., Kopfstützen vorn (höhenverstellbar), Lackierung: Uni, Polster: Stoff, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rücksitzbank geteilt und umklappbar, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Serviceintervallanzeige, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorne höheneinstellbar, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Sitzeinstellung hinten, Sitzkonzept FlexSpace (Einzelsitze), Steckdose, Traktionskontrolle, Triple-Info-Display, Außentemp.,, Uhr, Verzurrsen, Vorrüstung für Kindersitz 'ISOFIX' hint., Wegfahrsperr elektronisch, Wärmedämmende Verglasung, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung fernbedienbar, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Bemerkungen

Fahrzeug steht auf Winterräder.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Meriva-A	Laufleistung (abgelesen)	131.435 km
Fahrgestellnummer	W0LOXCE7594325989	Erstzulassung	26.02.2010

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	111 µm
2	Dachholm links	121 µm
3	Dachholm rechts	125 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	120 µm
6	Kotflügel rechts	108 µm
7	Motorhaube	122 µm
8	Seitenwand links	113 µm
9	Seitenwand rechts	113 µm
10	Tür hinten links	106 µm
11	Tür hinten rechts	110 µm
12	Tür vorne links	103 µm
13	Tür vorne rechts	117 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Widmaier', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Michael Widmaier)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Dokumente




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winterreifen)
- verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winterreifen)
- verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Fensterheber
(Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - ohne



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett
(Winterreifen) - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Fensterheber
(Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - ohne




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Wertminderung