



Volkswagen Golf Plus Match

EZ 10/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 101.011km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Match [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZDW529882	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.011km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.590km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED

• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne	• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Kaschmirbraun Metallic	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung grün / hinten schwarz getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung


• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Feuerlöscher
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Gepäckraumboden teilbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.10.2012	0603	APD00078 2	02	01	0090/05600	195
M1	AC		04204	04259	1759	-
VWZZZ1KEW529882	X		1565	1641	01416	-
VOLKSWAGEN, VW				00075		
LKP			0152	001970	001970	
ACCAXAX0			01040	00980		
FM6FM6AJ009N7MGN1			01040	00980		
			75	03750	72	
GOLF PLUS			01300	0700	005	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65 R15 91H			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*566/2011F			BRAUN			
EURO5;F:P/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0304*27			
BENZIN			23.04.2012	K	ED422089	
0001	35FO	01390				
F.1/F.2:10 U. 7.2/8.2:1+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1600 B						
IS 8% STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3280KG*FAHRZEUG I						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
O.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.						
MAX.3580KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 3						
1.10.2012*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Volkswagen AG

01.10.2012

0603

APD00078 2

02

01

0090/05600

195

04204 - 04259 - 1759 -

1565 - 1641 - 01416 -

00075

001970

00980

00980

03750

72

0700

005

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

BRAUN

e1*2001/116*0304*27

23.04.2012

K

ED422089

35FO

01390

F.1/F.2:10 U. 7.2/8.2:1+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1600 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3280KG*FAHRZEUG I

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD

YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V

O.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.

MAX.3580KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 3

1.10.2012*

Service-Nachricht 7

1.10.2012

0603

APD00078 2

02

01

0090/05600

195

04204 - 04259 - 1759 -

1565 - 1641 - 01416 -

00075

001970

00980

00980

03750

72

0700

005

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

BRAUN

e1*2001/116*0304*27

23.04.2012

K

ED422089

35FO

01390

F.1/F.2:10 U. 7.2/8.2:1+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1600 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3280KG*FAHRZEUG I

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD

YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V

O.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.

MAX.3580KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 3

1.10.2012*

Service-Nachricht 7

1.10.2012

0603

APD00078 2

02

01

0090/05600

195

04204 - 04259 - 1759 -

1565 - 1641 - 01416 -

00075

001970

00980

00980

03750

72

0700

005

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

BRAUN

e1*2001/116*0304*27

23.04.2012

K

ED422089

35FO

01390

F.1/F.2:10 U. 7.2/8.2:1+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1600 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3280KG*FAHRZEUG I

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD

YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V

O.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.

MAX.3580KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 3

1.10.2012*

[illegible]A black leather wallet with a circular VW logo on the bottom right corner is open, lying flat. Two car keys are placed on top of the wallet. One key has a red fob, and the other has a blue fob. The keys are resting on a dark, textured surface, likely a car seat. The lighting is bright, casting shadows.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)