



BMW 120i

EZ 03/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 180.117km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120i [DE - LimS5 120 i EU4, 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WBAUD11010JT92066	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.117km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 175.222km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	290 	Heckklappe	150 
Dach	260 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Motorkontrolle leuchtet;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachzierleisten
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzbank klappbar

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektr. (EPS) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Servolenkung Servotronic |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Advantage-Paket | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Raucher-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Außenspiegel heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Fußmatten Velours | • Klimaanlage |
| • Licht-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Getränkehalter |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Undicht)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Ausgeblischen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)