



Mini Clubman One

EZ 07/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 126.002km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WMWXN710X0T992750	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.002km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.027km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Wartungsangaben laut Einlieferer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig

• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Uni-Lackierung	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Ausstattungs-Paket: Salt	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Fußmatten Velours
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Klimaanlage
• Laderaumboden variabel	• Leseleuchten vorn
• Licht-Paket	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Die Unternehmen		Alpenrose Bauwerke 1. Geschäftszweck: ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376.	
-----------------	--	---	--

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderschaden



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)