



Volkswagen Crafter 50 lang L3

EZ 10/2012 | Andere | Diesel | Schaltgetriebe | 444.980km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 50 lang L3 [DE - Pr2 50 2.0 BiTDI EU5, L3, (Facelift) 2011 - 2016]		
Kategorie Andere	FIN WV1ZZZ2FZD7001090	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 444.980km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	585 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	255 	Heckklappe	-
Dach	235 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Die Sonderfunktionen des Abschleppfahrzeugs wurden nicht geprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrtenschreiber digital
- Getriebe 6-Gang
- Modellpflege
- Radstand 4325 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Unterfahrschutz hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Stabilisator vorn verstärkt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf) für erhöhte Anhängelast - 3,5 t	• Audiosystem RCD 2001
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Drehzahlregulierung elektronisch
• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Federung hinten verstärkt	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Handschuhfach abschließbar	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Klimaanlage
• Kopfstützen vorn höhen-/neigungsverstellbar	• Kraftstofftank: 100 Ltr.
• Markierungsleuchten seitlich	• Nebelscheinwerfer
• Nebenabtrieb am Getriebe	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)	• Rückwand mit Fenster
• Schmutzfänger vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Stabilisator hinten
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy	• Vorderachse verstärkt
• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar	• Anschlussklemme
• Blinkleuchten seitlich	• Innenspiegel abblendbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)