



Ford Focus Trend

EZ 08/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 175.496km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [AT - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Trend, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WF0KXXGCBKET44064	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.496km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizer für Dieselmotor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Active City Stop-Paket | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig) | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Premium |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Beklebt



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)