



Skoda Octavia Ambition

EZ 07/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 246.393km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 17***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Ambition Green tec, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJC7NE2E0015485	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.393km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 244.155km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn

• Lenkrad (4-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Gurtstraffer hinten
• Bremsenergierückgewinnung	• Start/Stop-Anlage
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Maxi-DOT Display	• Gurtstraffer
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Ablage-Paket
• Aschenbecher vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Rückwand der Sitzrückenlehne Kunstleder
• Sitzheizung vorn	• Nebelscheinwerfer
• Wendematte Gepäckraum	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappendämpfer defekt



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)