



Citroen C4 Picasso SX

EZ 07/2010 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 157.891km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Picasso SX [AT - Van5 1.6 HDi 110 FAP EU4, SX, 2007 - 2008]		
Kategorie Van	FIN VF7UD9HZHAJ696840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.891km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.838km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	510 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	335 	Seitenteil hinten rechts	1030 
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung beschädigt ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel lackiert
- Duftspender integriert
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 2-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V HDi FAP

- Multi-Funktions-Display Farbe
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Delle)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Farbunterschied



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)