



Hyundai i10 Classic

EZ 06/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 67.856km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 51***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Classic [DE - LimS5 1.0 EU6, Classic, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA751AAHZ352354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.856km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 29.419km	Letzter Service am 09/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	270 	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Original Fahrzeug Farbe: Polar White / SOL |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









15.000-km-Wartung	35.000-km-Wartung	55.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder nach 1 Jahr, whichever is later. Die Ersetzung von Verschleißteilen ist in der Garantie (Anhang) zu finden, je nachdem was zuerst eintritt.	Durchzuführen nach 35.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Durchzuführen nach 55.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.
Kilometerstand: 15.02 oder Datum: 19.09.18	Kilometerstand: 29.419 oder Datum: 24.09.19	Kilometerstand: oder Datum:
 HYUNDAI 2178 AUTOHAUS SIEMON Siemensstraße 41-49 • 48153 Münster Tel.: 0251 919777-0 • Fax: 0251 919777-10	 HYUNDAI 2178 SIEMON GmbH Siemensstraße 41-49 • 48153 Münster Tel.: 0251 919777-0 • Fax: 0251 919777-10	
Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner. Fachwerkstatt. Stempel/Unterschrift: 	Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner. Fachwerkstatt. Stempel/Unterschrift: 	Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner. Fachwerkstatt. Stempel/Unterschrift:
Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.
Nächster Service: 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Nächster Service: 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.	Nächster Service: 20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.
Kilometerstand: 35.02 oder Datum: 19.09.19	Kilometerstand: 49.419 oder Datum: 24.09.20	Kilometerstand: oder Datum:

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des weiteren ist die Betriebsstoffbeilage auf Seite 7 zu beachten!
 HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt **Shell**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Delle