



## Volkswagen Touran Trendline

EZ 09/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 170.051km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 39\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                             |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Trendline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2013] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVGZZZ1TZBW077139                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>170.051km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>140 PS (103 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>168.768km                                           | Letzter Service am<br>05/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                                  | Sitze<br>5                                                                                  | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2011                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            |

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                              | (2 mm)                                                                              | (2 mm)                                                                              |

Reifenschäden: Reifen porös

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 200   | Beifahrertür             | 130                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 1000  | Kotflügel vorne rechts   | 230  |
| Türe hinten links       | 120                                                                                      | Türe hinten rechts       | 160                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 140                                                                                      | Seitenteil hinten rechts | 230  |
| Motorhaube              | 200   | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | 140                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- |                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Seitenschutzleisten schwarz            | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar       | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                     |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert                               |
| • Tagfahrlicht                           | • Verbandkasten und Warndreieck                     |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)           | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                 |
| • Zentralverriegelung                    |                                                     |



## Sonderausstattung

---

- |                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Dachreling                                                     |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)  | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                    |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen        | • Mittelarmlehne vorn                                            |
| • Multifunktionsanzeige Plus             | • Perleffekt-Lackierung                                          |
| • Raucher-Paket                          | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)





Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)