



Mercedes-Benz CLK 220 CDI

EZ 05/2006 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 186.113km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLK 220 CDI		
Kategorie Coupé	FIN WDB2093081F203655	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.113km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben, Ungleichmäßig abgefahren	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Motorhaubendämpfer ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Rußpartikelfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Innenhimmel designo schwarz
- Anti-Blockier-System (ABS)



Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Sound-System
- Multikontursitz / Multikonturlehne vorn rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Diebstahl-Warnanlage
- Feuerlöscher
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)