



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 06/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 133.816km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G605JV628040	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.816km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.566km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: MKL an: Abgassystem prüfen Einspritzung prüfen ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

2 Funkfernbedienungen ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Dach auf Grund der Höhe des Fzg's nicht vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bordcomputer | • Bremsassistent |
| • Drehzahlmesser | • Elektron. Sperrdifferential |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Getriebe 6-Gang | • Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) |
| • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard | • Karosserie/Aufbau: Normalkabine |
| • Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1 | • Karosserievariante: Normaldach (H1) |
| • Kraftstofftank: 80 Ltr. | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI | • Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE |
| • Radiofernbedienung am Lenkrad | • Radstand 3098 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Servolenkung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne | • Tagfahrlicht |
| • Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









12.06.2018 1844 AGN00032				02	01	0089/03500	163
N1				-04999		-1956	
W0VF7G605JV628040				1951-1971		001800	
OPEL				-		00080	
F7				0170		002960	
G012				01585		01650	
AF25B3				01585		01650	
VIVARO-B				075		02625	
OPEL AUTOMOBILE				02000		0750	
PZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T				215/60 R17C (109/107) T		003	
VAN				215/60 R17C (109/107) T		-	
715/2007*2015/45Y				-		-	
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2				e1*2007/46*0575*20		-	
DIESEL				30.06.2017		K EW442720	
0002 36Y0 01598				-		-	
S.I:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*				-		-	

6

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 01.04.2019 19:30

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W-30 °C

Getriebschutt, Kühlmittel ☐ °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reflexenparapaket
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Autoschrauber GmbH
 GbR
 Schenke Lufthansastraße
 81549 Bad Nauheim

Telefon 0 61 72 89 85 30
 Telefax 0 61 72 89 80 329

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 16.7.14 km 78566

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B5 ☐ 30

Viskosität: 5 W-30 °C

Getriebschutt, Kühlmittel ☐ °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Autozentrum
 Schaefer GmbH
 Europaplatz 1 • Eurocenter Car Service
 Edisonstr. 47 • 63477 Maintal
 Tel. (0 61 81) 94 97 0
 Fax (0 61 81) 94 97 17
 info@autozentrum-schaefer.com

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
 dexos1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: °C

Getriebschutt, Kühlmittel ☐ °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
 Daimler AG / Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung):
Korrosion