



Skoda Superb Elegance

EZ 07/2010 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 156.770km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Elegance [DE - Kb5 1.8 TSI EU5, Elegance, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB93T8B9009262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.770km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.342km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	300 	Heckklappe	90 
Dach	650 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System	• Kurvenlicht
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurrstreben im Laderaumboden (Aluminium)
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenten-System: Parklenkassistent
• Freisprechanlage Premium	• Frontscheibe heizbar
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
• Maxi-DOT Display	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse (im Handschuhfach)	• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag hinten
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzheizung hinten
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Sound-System mit 10 Lautsprecher
• Verzurrstreben im Laderaumboden (Aluminium)	• Verzurrstreben im Laderaumboden, variabel und ausziehbar (Aluminium)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Service-Nachweis

Datum: 25.3.2024 km-Stand: 131342

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Wasserwechsel	☒	☐
Motorsöl für variable Serviceintervalle (VCI) verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Leckschäden prüfen	☒	☐
Zerdrück	☒	☐
Alle 10.000 km	☐	☐
Alle 50.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zurückwechsel	☒	☐
Luftklimaanlage	☒	☐
Hydraulikanlage	☒	☐
Zahnkranzwechsel	☒	☐
Zahnkranz Spindelwechsel	☒	☐

Hersteller der Lande-Schleife

Hersteller der Lande-Schleife

Service durchgeführt:

Autolounge GmbH
 Rönnestraße 478
 47643 Moers
 Tel: 02841/9233315
 Fax: 02841/9233317
 Mobil: 0172/9181982
 E-Mail: info@autolounge-moers.de

Nächster Inspektions-Service

km-Stand: 146342 km
143142
 Datum: 25.3.2024

Benötige Sie die Dienstleistung des Karmann-Service-Centers, um sicherzustellen, dass die Service-Intervalle in der Tabelle 12, "Karmann-Service-Center" des Karmann-Service-Centers sind.

Service-Nachweis

Datum: 06.02.23 km-Stand: 125211

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Wasserwechsel	☒	☐
Motorsöl für variable Serviceintervalle (VCI) verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Leckschäden prüfen	☒	☐
Zerdrück	☒	☐
Alle 10.000 km	☐	☐
Alle 50.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zurückwechsel	☒	☐
Luftklimaanlage	☒	☐
Hydraulikanlage	☒	☐
Zahnkranzwechsel	☒	☐
Zahnkranz Spindelwechsel	☒	☐

Hersteller der Lande-Schleife

Hersteller der Lande-Schleife

Service durchgeführt:

Karl Slagman GmbH
 Dörmann 279
 47643 Moers
 Tel: 02841/4321177
 Fax: 02841/4321177
 E-Mail: info@karlslagman.de

Nächster Inspektions-Service

km-Stand: 155211
 Datum: 06.02.24

Benötige Sie die Dienstleistung des Karmann-Service-Centers, um sicherzustellen, dass die Service-Intervalle in der Tabelle 12, "Karmann-Service-Center" des Karmann-Service-Centers sind.

Fahrzeug-Daten

Fahrzeugkennzeichen: 3753LD SUP

Typbeschreibung: MLC 9156

Getriebe/Luftschaltungsmechanismus/Leistung/Motorenleistung/Motorencode: CO

Motor-Ausstattung: ELE

LA 118KM CDAA

ERA 1D2 56L 5R0 1KJ 6FB 1AT 3FU
 IN2 INL H7D 4UP 2NW 3GT 4X4
 4A4 BZF J6L 7AA 8GU 6Y0 9AK 9VJ
 700 8AK 8GL 6X1 4K3 8B1 08P 0N0
 3LA 5P3 92J 7X5 9Z0 0W0 7AB 3ON
 001 7MS L03 7P1 F0A 2UA 3S9

Daten der Fahrzeugdaten:

070710

Ich bestätige, dass ich die Fahrzeug-Daten korrekt und vollständig in der Tabelle 12, "Karmann-Service-Center" des Karmann-Service-Centers eingetragen habe.

Benötige Sie die Dienstleistung des Karmann-Service-Centers, um sicherzustellen, dass die Service-Intervalle in der Tabelle 12, "Karmann-Service-Center" des Karmann-Service-Centers sind.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Nebelscheinwerfer Kratzer



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Verkleidung lose



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)