



BMW 330 i xDrive

EZ 03/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 248.777km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 330 i xDrive [DE - Kb5 330 i EU4, xDrive, (Facelift) 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUU71020A545637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.777km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 272 PS (200 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.248km	Letzter Service am 02/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Anderer Schaden	Kratzer, Anderer Schaden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	170 	Beifahrtür	130
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	110 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	500 	Heckklappe	160
Dach	370 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: xDrive (Allrad)
• Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Chrome-Line Exterieur	• Drehzahlmesser
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußmatten Velours
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber	• Innenbeleuchtungs-Paket
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 3,0 Ltr. - 200 kW 24V	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Dachreling
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung	• Gepäckraum-Paket
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaautomatik erweiterter Umfang
• Kopfstützen hinten klappbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Sport M-Technic)	• Licht- und Regensensor
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Panoramadach (Glas)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Impuls	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Skisack
• Sportsitze vorn	• Xenon-Scheinwerfer
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Korrosion



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)