



Audi A3

EZ 08/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 325.707km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 [DE - LimS3 1.6 FSI EU4, S line Sportpaket Plus, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P46A036454	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 325.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	410 	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Bei Kaltstart ; Zündaussetzer; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Kofferraum öffnet nur über den Schlüssel.Funkschlüssel geklebt.Mittelarmlehne beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 2-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz / Stoff Speed
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Audiosystem chorus (Radio/Cassette, 8 Lautsprecher)
- Klimaautomatik
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Anderer Schaden, Delle):
Nachlackierung ersichtlich



Motorhaube (Lackschaden, Anderer Schaden, Delle):
Nachlackierung ersichtlich



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Anderer Schaden):
Nachlackierung ersichtlich



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Anderer Schaden):
Nachlackierung ersichtlich



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Handschuhfach beschädigt.



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)