



Volkswagen Polo Trendline

EZ 12/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 55.983km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBY123974	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.983km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.876km	Letzter Service am 03/2014
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	235 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	355 
Seitenteil hinten links	155 	Seitenteil hinten rechts	460 
Motorhaube	170 	Heckklappe	190 
Dach	185 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber links und rechts

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Raucher-Paket |
| • Sonderlackierung Flash-Rot | • Tagfahrlicht |
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Klimaanlage Climatic |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbildung