



Seat Leon Stylance / Style

EZ 09/2005 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 210.123km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Stylance / Style [DE - LimS5 2.0 TDI EU4, Stylance, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ1PZ6R001439	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 210.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 1
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: NEGRO MAGICO
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Traction-Control-System (TCS) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











08.09.2005	7583	034001	0	02	0103	04009	205
01	0200			04315		1768	
VSSZZZ1PZ6R001439		7		1459		01390	
1P					001885	001885	
				01042	00885		
				01042	00885		
				082		073	
				01100	0690	005	
SEAT (E)				205/55R16 91V			
PERSONENKRAFTWAGEN				205/55R16 91V			
GESCHLOSSEN							
						9	
EURO 4				29*2001/116*0052*00			
DIESEL				28.06.2004		10545967	
0002	0462	01968					
ZU G:RIS 1497*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Farbton unterschied



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Farbton unterschied



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Öffnet nicht



Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)