



BMW X1 23 d xDrive

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 158.280km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 23 d xDrive [DE - SUV5 23d EU5, xDrive DPF, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP51030VU18582	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.631km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	120	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Median |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Abbiegelicht | • Ablage-Paket |
| • Adaptives Kurvenlicht | • Aerodynamik-Paket M-Technic |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Connectivity-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dachhimmel Anthrazit | • Dachreling Hochglanz Shadow-Line |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistent-System: Performance Control | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Kreuzschliff dunkel | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Paket M / M-Technic |
| • Sportliche Fahrwerksabstimmung | • Sportsitze vorn |
| • Sprachbediensystem | • Tagfahrlicht |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.03.2012	0005	APU000498	02	02	0150/04400	223
M1	AC		-- 04454		-- 1798	
WBAVP51030VU18582	5		-- 1545		01670- 01670	
BMW				00080		
X1			167	002160	002160	
VP51			01015	01160		
5A0V0			01015	01160		
			79	03300	71	
X REIHE			02000	0750	005	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 94V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/50 R17 94V			
KOMBIIMOUSINE						
715/2007*682/2008A						
EURO5A/PI/CI, M, NT I			WEIß		0	
DIESEL			e1*2007/46*0275*05			
0002			19.07.2011		K	EA763164
	35A0	01995				
F.1/F.2: 2240 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1275 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK.LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.03.2012*						

Kaum für weitere amtlich registrierte Kraftfahrzeuge



Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Änderungen des Fahrzeuges entsprechen. Änderungen sind der Zulassungsbehörde zu melden.
Bei Veränderung des Fahrzeuges sind die Zulassungserweiterung (Zulassungserweiterung) zu beantragen. Bei Änderung der Zulassungserweiterung (Zulassungserweiterung) zu beantragen. Bei Änderung der Zulassungserweiterung (Zulassungserweiterung) zu beantragen.

Bezeichnen die Fehler:
1. Mangel an der Zulassungserweiterung
2. Mangel an der Zulassungserweiterung
3. Mangel an der Zulassungserweiterung
4. Mangel an der Zulassungserweiterung
5. Mangel an der Zulassungserweiterung
6. Mangel an der Zulassungserweiterung
7. Mangel an der Zulassungserweiterung
8. Mangel an der Zulassungserweiterung
9. Mangel an der Zulassungserweiterung
10. Mangel an der Zulassungserweiterung

Landratsamt
Rhön-Grabfeld
Zulassungsbehörde
97016 Bad Neustadt a.d. Saale

LA

www.bayern-motoring.de • Form-Nr. 400



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)