



Hyundai i30

EZ 05/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 119.052km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30		
Kategorie Limousine	FIN TMADB51CABJ186814	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.052km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.438km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Rost, Rost



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	200 	Heckklappe	100
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fzg. hat laut Einlieferer einen behobenen Vorschaden am Dach,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich,



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)