



Dacia Sandero Stepway Prestige

EZ 07/2019 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 111.481km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Prestige [DE - LimS5 1.5 BLUE dCi 95 EU6d-T, Stepway Prestige, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1B5220X63625093	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.481km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Titanoptik
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- | | |
|--|---|
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Start/Stop-Anlage |
| • Stepway | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türverriegelung automatisch |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|-------------------------|
| • Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









(Raum für weitere amtlich ausgestellte Einträge)

2. Hinweis (H):

DEKRA
nächste HU
Aug. 20 36


Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig der tatsächlichen Verkehrslage entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Fahrzeugmeldung zu melden. Einvernehmlich auszuwählende Vorbesitzer sind der Zulassungsbehörde nach der Zulassung der Zulassungsbefugnisse für I und II der Zulassungsbefugnisse sowie dem Namen und der Anschrift mitzuteilen.

Überweisung der eingetragenen, künftigen Person (bei Erwerb oder Abgang) ist durch amtliche Zulassungsbehörde (Zulassungsbehörde) durch die Zulassungsbehörde zu bewerkstelligen.

Definition des Feldes:

Feld	Beschreibung
1	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
2	Marken
3	Modell/Varianten
4	Werkstoff/Antriebsart
5	Motor/Leistung/Druckverhältnis
6	Werkstoff/Antriebsart
7	Werkstoff/Antriebsart
8	Werkstoff/Antriebsart
9	Werkstoff/Antriebsart
10	Werkstoff/Antriebsart
11	Werkstoff/Antriebsart
12	Werkstoff/Antriebsart
13	Werkstoff/Antriebsart
14	Werkstoff/Antriebsart
15	Werkstoff/Antriebsart
16	Werkstoff/Antriebsart
17	Werkstoff/Antriebsart
18	Werkstoff/Antriebsart
19	Werkstoff/Antriebsart
20	Werkstoff/Antriebsart
21	Werkstoff/Antriebsart
22	Werkstoff/Antriebsart
23	Werkstoff/Antriebsart
24	Werkstoff/Antriebsart
25	Werkstoff/Antriebsart
26	Werkstoff/Antriebsart
27	Werkstoff/Antriebsart
28	Werkstoff/Antriebsart
29	Werkstoff/Antriebsart
30	Werkstoff/Antriebsart
31	Werkstoff/Antriebsart
32	Werkstoff/Antriebsart
33	Werkstoff/Antriebsart
34	Werkstoff/Antriebsart
35	Werkstoff/Antriebsart
36	Werkstoff/Antriebsart
37	Werkstoff/Antriebsart
38	Werkstoff/Antriebsart
39	Werkstoff/Antriebsart
40	Werkstoff/Antriebsart
41	Werkstoff/Antriebsart
42	Werkstoff/Antriebsart
43	Werkstoff/Antriebsart
44	Werkstoff/Antriebsart
45	Werkstoff/Antriebsart
46	Werkstoff/Antriebsart
47	Werkstoff/Antriebsart
48	Werkstoff/Antriebsart
49	Werkstoff/Antriebsart
50	Werkstoff/Antriebsart
51	Werkstoff/Antriebsart
52	Werkstoff/Antriebsart
53	Werkstoff/Antriebsart
54	Werkstoff/Antriebsart
55	Werkstoff/Antriebsart
56	Werkstoff/Antriebsart
57	Werkstoff/Antriebsart
58	Werkstoff/Antriebsart
59	Werkstoff/Antriebsart
60	Werkstoff/Antriebsart
61	Werkstoff/Antriebsart
62	Werkstoff/Antriebsart
63	Werkstoff/Antriebsart
64	Werkstoff/Antriebsart
65	Werkstoff/Antriebsart
66	Werkstoff/Antriebsart
67	Werkstoff/Antriebsart
68	Werkstoff/Antriebsart
69	Werkstoff/Antriebsart
70	Werkstoff/Antriebsart
71	Werkstoff/Antriebsart
72	Werkstoff/Antriebsart
73	Werkstoff/Antriebsart
74	Werkstoff/Antriebsart
75	Werkstoff/Antriebsart
76	Werkstoff/Antriebsart
77	Werkstoff/Antriebsart
78	Werkstoff/Antriebsart
79	Werkstoff/Antriebsart
80	Werkstoff/Antriebsart
81	Werkstoff/Antriebsart
82	Werkstoff/Antriebsart
83	Werkstoff/Antriebsart
84	Werkstoff/Antriebsart
85	Werkstoff/Antriebsart
86	Werkstoff/Antriebsart
87	Werkstoff/Antriebsart
88	Werkstoff/Antriebsart
89	Werkstoff/Antriebsart
90	Werkstoff/Antriebsart
91	Werkstoff/Antriebsart
92	Werkstoff/Antriebsart
93	Werkstoff/Antriebsart
94	Werkstoff/Antriebsart
95	Werkstoff/Antriebsart
96	Werkstoff/Antriebsart
97	Werkstoff/Antriebsart
98	Werkstoff/Antriebsart
99	Werkstoff/Antriebsart
100	Werkstoff/Antriebsart



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)