



Mercedes-Benz A 160

EZ 06/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 133.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160		
Kategorie Van	FIN WDD1690311J942831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 43.429km	Letzter Service am 08/2015
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	210 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Nebelscheinwerfer
- Start/Stop-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	17.06.2011	1313	AGB00246	2	02	01	0070/05200	175
3	M1	AC		10	-	-	03883	-
4	WDD1690311J942831	7		11	-	-	1595	-
5	MERCEDES-BENZ			12	-	-	00075	-
6	169			13	139	001740	001740	
7	X2RAM2			14	00860	00880	-	
8	DZACA500			15	00860	00880	-	
9	A 160			16	83	03900	71	
10	DAIMLER (D)			17	01000	0595	005	-
11	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			18	185/65	R15 88T		
12	KOMBILIMOUSINE			19	185/65	R15 88T		
13	715/2007*692/2008A			20	-			
14	EURO5:A:PI/CI: M: N1 T			21	SCHWARZ	9		
15	BENZIN			22	a1*2001/116*0288*14			
16	0001	35A0	01498	23	01.10.2010	K	DW288380	
17	7.2/8.Z:920 B.ANH.BETR.*WW.AHK			24	-			
18	IONSKLASSE: 17.06.2011*			25	LT.EGTG*DATUM ZUR EMISS			

[illegible][illegible][illegible]

		 Mercedes-Benz	
Serviziatare			
Mercedes-Benz	Autostar Mercedes Kompi GmbH Hauptstraße 15 D-10001 Berlin	Telefon 030 25 11 11 Telefax 030 25 11 11	16.07.2014 17:00-18:00 18:00-19:00
Mercedes-Benz	Autostar Mercedes Kompi GmbH Hauptstraße 15 D-10001 Berlin	Telefon 030 25 11 11 Telefax 030 25 11 11	17.07.2014 18:00-19:00 19:00-20:00
Mercedes-Benz	Autostar Mercedes Kompi GmbH Hauptstraße 15 D-10001 Berlin	Telefon 030 25 11 11 Telefax 030 25 11 11	18.07.2014 19:00-20:00 20:00-21:00



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)