



Skoda Superb L&K 4x4

EZ 07/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 135.403km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb L&K 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d-T, L&K 4x4, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLJ9NP6K7080905	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.403km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.680km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Rost



(2 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	930 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bremsassistent
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
• Innenausstattung: Leder L&K	• Innenraumbeleuchtung LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sound-System Canton
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Dachhimmel schwarz
• Edelstahlpedale Sportdesign	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|---|--|
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Laderaumboden variabel |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Progressivlenkung |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag hinten |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitzbelüftung vorn |
| • Sitzheizung hinten | • Steckdose 230V |
| • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














18.07.19	8004	APR001651	2	02	140	3600	221
M1	AC		4856-4959			1864	
TMBLJ9NP6X7080905	4		1467-1511			1677	
SKODA					90		
3Y			171		2317		2317
ACDFHAX11			1160		1190		
NAD7AD7GC0057CNSYN1C7A			1160		1190		
			70		2925		71
SUPERB			2200		750	5	
SKODA (CZ)			215/55 R17 94V				
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.			215/55 R17 94V				
Kombilimousine							
715/2007*2017/1347AD			GRAU			7/-	
EURO6;WLTP;AD;PI/GI; M, N1			e8*2007/46*0317*05				
Diesel			12.12.18		K	FP01511	
0002		35AD					1958
7.2/8.2:+36 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU							
KOMBINATION:4517KG*STUFE PM 5*AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK							
.EGTG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)