



Mercedes-Benz 311/314 CDI L1

EZ 07/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 181.929km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/314 CDI L1 [DE - HKa4 314 CDI FWD EU6, 2018 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9106311P247591	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 248g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	120	Heckklappe	85
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3259 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablagefach oberhalb Frontscheibe | • Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I | • Fenster für hintere Türen |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Heckscheibe heizbar | • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Rückspiegel innen | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne | • Trittstufe Hecktür |
| • USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff hoch (bis Dach) |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz) | • Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.07.2020	2222	AQE00872 5
N1	BB	
W1V9106311P247591	3	
MERCEDES-BENZ		
KL3A4		
L2M21350JXX		
VA7D43X3B2XX		
SPRINTER		
MERCEDES-BENZ		
Fzz Gü bef. b. 3,5 t		
Van		
715/2007*2017/1347AF		
EURO6 WLTP AF P/CI-N1 III_N2		
Diesel		
0002	39AF	2143
ZU 20 : MAX.2915*S.1:MAX.*		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)