



Opel Astra Edition

EZ 08/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 167.238km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 01***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.4 Turbo EU5, Edition, 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8EC7C8093933	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.238km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.000km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	130 
Kotflügel vorne links	840 	Kotflügel vorne rechts	1490 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	130 
Motorhaube	380 	Heckklappe	140 
Dach	140 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Türfangband springt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten vorn (2) | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Aktive Kopfstützen vorn | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Business-Paket Funktion Plus |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











2021

DEKRA

nächste HU

Jul. 2021

54272

DEKRA

nächste HU

Jul. 2021

DEKRA

nächste HU

Jul. 2021

2021

DEKRA

nächste HU

Jul. 2023

DEKRA

nächste HU

Jul. 2021

DEKRA

nächste HU

Jul. 2021

Nur zur Aufwärtserkennung

Abweichung konform

(Einheiten nur
entsprechend gültig)

TLUH2688

Landkreis Leipzig-Landratsamt

04652 Borsna

u. K. W. K.

Landkreis Leipzig

Bestätigung der Fahrzeug

1. Fahrzeug

1.1 Kennzeichen des Fahrzeuges

1.2 Hersteller

1.3 Fahrzeugtyp

1.4 Zulassung

1.5 Fahrzeugkategorie

1.6 Fahrzeugnummer

1.7 Fahrzeugfarbe

1.8 Fahrzeugfarbe

1.9 Fahrzeugfarbe

1.10 Fahrzeugfarbe

1.11 Fahrzeugfarbe

1.12 Fahrzeugfarbe

1.13 Fahrzeugfarbe

1.14 Fahrzeugfarbe

1.15 Fahrzeugfarbe

1.16 Fahrzeugfarbe

1.17 Fahrzeugfarbe

1.18 Fahrzeugfarbe

1.19 Fahrzeugfarbe

1.20 Fahrzeugfarbe

1.21 Fahrzeugfarbe

1.22 Fahrzeugfarbe

1.23 Fahrzeugfarbe

1.24 Fahrzeugfarbe

1.25 Fahrzeugfarbe

1.26 Fahrzeugfarbe

1.27 Fahrzeugfarbe

1.28 Fahrzeugfarbe

1.29 Fahrzeugfarbe

1.30 Fahrzeugfarbe

1.31 Fahrzeugfarbe

1.32 Fahrzeugfarbe

1.33 Fahrzeugfarbe

1.34 Fahrzeugfarbe

1.35 Fahrzeugfarbe

1.36 Fahrzeugfarbe

1.37 Fahrzeugfarbe

1.38 Fahrzeugfarbe

1.39 Fahrzeugfarbe

1.40 Fahrzeugfarbe

1.41 Fahrzeugfarbe

1.42 Fahrzeugfarbe

1.43 Fahrzeugfarbe

1.44 Fahrzeugfarbe

1.45 Fahrzeugfarbe

1.46 Fahrzeugfarbe

1.47 Fahrzeugfarbe

1.48 Fahrzeugfarbe

1.49 Fahrzeugfarbe

1.50 Fahrzeugfarbe

1.51 Fahrzeugfarbe

1.52 Fahrzeugfarbe

1.53 Fahrzeugfarbe

1.54 Fahrzeugfarbe

1.55 Fahrzeugfarbe

1.56 Fahrzeugfarbe

1.57 Fahrzeugfarbe

1.58 Fahrzeugfarbe

1.59 Fahrzeugfarbe

1.60 Fahrzeugfarbe

1.61 Fahrzeugfarbe

1.62 Fahrzeugfarbe

1.63 Fahrzeugfarbe

1.64 Fahrzeugfarbe

1.65 Fahrzeugfarbe

1.66 Fahrzeugfarbe

1.67 Fahrzeugfarbe

1.68 Fahrzeugfarbe

1.69 Fahrzeugfarbe

1.70 Fahrzeugfarbe

1.71 Fahrzeugfarbe

1.72 Fahrzeugfarbe

1.73 Fahrzeugfarbe

1.74 Fahrzeugfarbe

1.75 Fahrzeugfarbe

1.76 Fahrzeugfarbe

1.77 Fahrzeugfarbe

1.78 Fahrzeugfarbe

1.79 Fahrzeugfarbe

1.80 Fahrzeugfarbe

1.81 Fahrzeugfarbe

1.82 Fahrzeugfarbe

1.83 Fahrzeugfarbe

1.84 Fahrzeugfarbe

1.85 Fahrzeugfarbe

1.86 Fahrzeugfarbe

1.87 Fahrzeugfarbe

1.88 Fahrzeugfarbe

1.89 Fahrzeugfarbe

1.90 Fahrzeugfarbe

1.91 Fahrzeugfarbe

1.92 Fahrzeugfarbe

1.93 Fahrzeugfarbe

1.94 Fahrzeugfarbe

1.95 Fahrzeugfarbe

1.96 Fahrzeugfarbe

1.97 Fahrzeugfarbe

1.98 Fahrzeugfarbe

1.99 Fahrzeugfarbe

2.00 Fahrzeugfarbe

[illegible]

Servicebestätigung 7

Service: ☒ Zwischeninspektion
Hauptinspektion

Datum: 09.09.14 km: 55402

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 40

Gehäuseschutz, Kühlfüssigkeit: 36 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Auto Böse & Steinbach GmbH
Kfz-Handel / Werkstattservice
Nankersdorfer Str. 7 • 04854 Frohburg
Tel.: 034348 / 55949 Fax: 034348 / 559735

Servicebestätigung 6

Service: ☒ Zwischeninspektion
Hauptinspektion

Datum: 06.08.14 km: 25344

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 40

Gehäuseschutz, Kühlfüssigkeit: 72 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Auto Böse & Steinbach GmbH
Kfz-Handel / Werkstattservice
Nankersdorfer Str. 7 • 04854 Frohburg
Tel.: 034348 / 55949 Fax: 034348 / 559735

Servicebestätigung 5

Service: ☒ Zwischeninspektion
Hauptinspektion

Datum: 11.11.13 km: 15200

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 30

Gehäuseschutz, Kühlfüssigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Auto Böse & Steinbach GmbH
Kfz-Handel / Werkstattservice
Nankersdorfer Str. 7 • 04854 Frohburg
Tel.: 034348 / 55949 Fax: 034348 / 559735



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Verformung)



Fahrtür (Delle, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt,
Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)