



Mercedes-Benz 519 CDI V6 RWD L3

EZ 02/2022 | Pritschenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 62.392km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 519 CDI V6 RWD L3 [DE - Pr2 519 CDI RWD EU6, 2018 - 2022]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN W1V9071551N165353	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.392km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 27.030km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro VI	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 416g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 15.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach oberhalb Frontscheibe	• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Dachverkleidung im Fahrerhaus
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrtenschreiber digital	• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Generator 200 A
• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)	• Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
• Keyless-Start	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.	• LKW-Zulassung
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Leuchtweitenregelung
• Markierungsleuchten seitlich	• Mercedes-Benz Notrufsystem

- | | |
|--|---|
| • Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS |
| • Partikelfilter | • Radstand 4325 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Tagfahrlicht | • Trailer Stability Assist (TSA) |
| • Unterfahrschutz hinten | • Vlies-Batterie 92 Ah |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zul. Gesamtgewicht 5,00 t | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Airbag Beifahrerseite | • Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t |
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung |
| • Außenspiegelfuß verlängert links/rechts | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Vorderachse verstärkt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

			
Servicemitarbeiter		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Aufbauhaus Dräger GmbH & Co. KG Hannover Straße 131 Weyl	Druck Laufleistung Service	07.02.2020 27000 km Kilometer Service

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)