



Opel Combo Kasten L1H1 2,2t

EZ 02/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 156.504km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 24***
 Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Kasten L1H1 2,2t [DE - Ka3 1.6 CDTI EU5, L1H1 2,2t, 2011 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0L6ZYG1BF9561798	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.504km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.000km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer, Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Rußpartikelfilter
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V CDTI
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole



Sonderausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Dockingstation für Navigationssystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- | | |
|---|--|
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Komfort-Paket (1) | • Komfortsitz vorn links |
| • Laderaumtrennwand geräuschkämmend | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Multimedia-Paket |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radkappen | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schiebetür rechts | • Sitz vorn rechts mechan. verstellbar |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.02.15	0035	AZU002811	2	01	77	/4000	164
N1	BB					4390	1832
WOL6ZYD1BF9561798	C					1845-1895	1395
OPEL						60	
Combo-D-VAN						143	2070
ZXD18						1090	1140
A7T						1090	1140
						78	3000
Combo Van						1300	500
OPEL						185/65 R15 92V	2
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t						185/65 R15 92V	
Van							
715/2007*195/2013L						WEISS	07-
EURO5;L;PI/CI;NI 11						03*2007/46*0076=10	
Diesel						15.04.14	6L224333
0002	35L0	1598					
7.2/B.2:bei Anhangabtrieb 1300*Stufe PKW 4 ab Tag Er							
tzul.*9.1: max.S-PI.*www.AHR 1t.EGTG*							
2016							
Zulassungsbehörde				DER LANDRAT			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Kratzer, Delle)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)