



Opel Adam Jam

EZ 11/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 116.665km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Jam [DE - LimS3 1.4 EU5, Jam, 2012 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08F6010964	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.168km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Jam
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Audiosystem 5 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle



Sonderausstattung


- Dach-Paket
- Interieur-Color-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Dach Kontrast-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss)
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Parkpilotsystem hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Winter-Paket
- Außenspiegel Dachfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









8 Servicebestätigung			
Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum: 08.07.2011 10:41:08		Datum: km	
Modell:		Modell:	
Klasse: class 1 ☒ class 2 ☒ GM-LL-A-020 ☒ GM-LL-B-025 ☒ ACEA-A3 ☒ ACEA-B3 ☒		Klasse: class 1 ☐ class 2 ☐ GM-LL-A-020 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA-A3 ☐ ACEA-B3 ☐	
Verbrauch: ☒ W ☒ W ☒ W Ölwechsel: ☒ Ölwechsel ☐		Verbrauch: ☐ W ☐ W ☐ W Ölwechsel: ☐ Ölwechsel ☐	
☒ Bremsen (Funktionsprüfung) ☒ Lichtanlage prüfen ☒ Luftdruck messen ☒ Kälteanlagen prüfen ☒ Zylinder messen ☒ Kraftstoff filter ☒ Ölwechsel ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Radiowasserpumpe ☒ Bremsbeläge kontrollieren ☒ Zündkerzen ☒ Nockenwechsel		☐ Bremsen (Funktionsprüfung) ☐ Lichtanlage prüfen ☐ Luftdruck messen ☐ Kälteanlagen prüfen ☐ Zylinder messen ☐ Kraftstoff filter ☐ Ölwechsel ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Radiowasserpumpe ☐ Bremsbeläge kontrollieren ☐ Zündkerzen ☐ Nockenwechsel	
Autogas-Mobil Heller Kemptener Straße 28 81549 München Tel. 08901 73 29 8444 Fax 73 98 90 05 Mobil: 0172 7 6 51 11 22		Autogas-Mobil Heller Kemptener Straße 28 81549 München Tel. 08901 73 29 8444 Fax 73 98 90 05 Mobil: 0172 7 6 51 11 22	

Service ☒ Zehnminuten-Check
☐ Hauptinspektion
Datum 22.02.2011 4.5.11

Motor
Wasser: dexos T ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Kollippenbremse
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsenverschleiß
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoglas-Mobil Heller
Verkäufer: Andreas Heller
Bahnhofstr. 44
81229 München
Tel. 089 81 57 00 44, Fax 089 81 57 00 66
Mobil: 0174 6 51 11 22

Service ☒ Zehnminuten-Check
☐ Hauptinspektion
Datum 22.02.2011 4.5.11

Motor
Wasser: dexos T ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Kollippenbremse
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsenverschleiß
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoglas-Mobil Heller
Verkäufer: Andreas Heller
Bahnhofstr. 44
81229 München
Tel. 089 81 57 00 44, Fax 089 81 57 00 66
Mobil: 0174 6 51 11 22

Service ☒ Zehnminuten-Check
☐ Hauptinspektion
Datum 22.02.2011 4.5.11

Motor
Wasser: dexos T ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Getriebsöl: 5 W 30
Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Kollippenbremse
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsenverschleiß
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoglas-Mobil Heller
Verkäufer: Andreas Heller
Bahnhofstr. 44
81229 München
Tel. 089 81 57 00 44, Fax 089 81 57 00 66
Mobil: 0174 6 51 11 22



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,