



Peugeot Boxer 333 L2H2 Avantage Edition HDi 130 Stop&Start

EZ 07/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 252.045km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer 333 L2H2 Avantage Edition HDi 130 Stop&Start [DE - HKa4 333 2.2 HDi FAP EU5, Avantage Edition L2H2 3,3t Stop&Start, 2014 - 201]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YBTMFB12A62935	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 252.045km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	60	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel mit Weitwinkel
• Bodenplatte im Laderaum	• Bordcomputer
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
• Kopfstützen gepolstert	• Kraftstofftank: 90 Ltr.
• Motor 2,2 Ltr. - 96 kW HDi FAP KAT	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radstand 3450 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenbremse hinten	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre mit Transponder
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 3,30 t

- | | |
|---|---|
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne | • Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS
BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • City-Paket | • Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad) |
| • Klimaanlage | • Laderaumtrennwand mit Schiebefenster |
| • Sitzsockelverkleidung | • Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar (Radioantenne integriert) |
| • Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert | • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert |
| • Radiofernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)