



Mazda 6 2.0 Sports-Line

EZ 06/2011 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 117.994km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 22***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 2.0 Sports-Line [DE - Kb5 2.0 EU5, Sports-Line, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGHA9E701468887	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	430 
Motorhaube	80	Heckklappe	130
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Business-Paket
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage
- Getriebe Automatik - Activematic (5-Stufen)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Log-in-System | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 114 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: CLEAR WATER BLUE | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schmutzfänger hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| • Servolenkung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System BOSE | • Sport-Optik-Paket |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Touring-Paket | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türverkleidung mit Einstiegsleuchte | • Verglasung getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Innenausstattung: Leder | • Memoryfunktion für Sitz vorn links |
| • Metallic-Lackierung | • Plus-Paket |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)