



Volkswagen Passat Trendline BlueMotion

EZ 05/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 263.975km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BlueMotion [AT - Kb5 1.6 TDI BlueMotion EU5, Trendline (CO2 113g), 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZBE308262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	320 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	80		



Technischer Zustand

Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill, Ausführung: BlueMotion
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- CO2-Emission 109 Gramm
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus

- | | |
|--|--|
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)