



Toyota Verso Life

EZ 12/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 181.731km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Life [DE - Van5 1.8 EU4, Life 5-Sitzer., 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN NMTDG26R40R011674	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.731km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 174.057km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous	Kerben	Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER |
| • Reifen-Reparaturkit | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Life-Plus-Paket |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)