



Mitsubishi ASX

EZ 03/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 217.182km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJGA6WCZ406589	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.182km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	180 	Heckklappe	50
Dach	60		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Chrom-Paket
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 110 kW DI-D KAT

- | | |
|--|---|
| • Multi-Communication-System (Navigationssystem) | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2670 mm | • Regen-/Lichtsensoren |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schließ-/Startsystem Smart Key | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Start/Stop-Anlage (ASG) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Traction-Control-System | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
- Original Fahrzeug Farbe: COOL SILVER



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)