



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 02/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 300.644km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 1.6 EU5, Comfortline, 2008 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAW287440	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 300.644km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.065km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	930 
Motorhaube	155	Heckklappe	190 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 1,6 Ltr. - 75 kW	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung


• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.02.2010	0507	AMB00067	02	03	0075/05600	188
M1	AC		04199	04308	1786	
VWZZZ1XZAW07440	0		1961	1500	001232	
VOLKSWAGEN VW				00075		
1K			0166	001780	001780	
ACBEX0			00950	00880		
FMSFMSAF00EN7MGNI			00950	00880		
			077	03750	072	
GOLF			01200	0510	0056	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T			
PZ.Z.V.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65 R15 91T			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EURO5:A:PI/CI/ M, NI I.					0	
BENZIN						
0001	35AD	01595				
F.1/E.21+50 U. 7.2/B.21+60 B.AMANGEBETRIEB*0.1-1600 R.						
IN 93 STEIG.22UL.CEE-CEB.0.ZUGES.MAX.1030KG.FAHRGESU.						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAND UND M.3003 FAHRO						
VII.ETABI.1YST.F.ANH.BETRI.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.U						
G.7.9.AUCH.VO.Z.SIVONAN.ANH.LT.ETC.DATUM DER EMISSION						
01.05.2010						



Service-Posten 1

Beschreibung	ja	nein	Bemerkungen
Personal Service	☒	☐	
Material Service	☒	☐	
Personal Supply	☒	☐	
Material Supply	☒	☐	
Supply Store Service	☒	☐	
Household Services	☒	☐	
Language Support	☒	☐	
Other	☒	☐	
Remarks	25.11.18 68988		
Registration Number	5202		
Registration Office	☒	☐	

Service Department

25.11.18
68988

Signature: _____

Service-Posten 2

Beschreibung	ja	nein	Bemerkungen
Personal Service	☒	☐	
Material Service	☒	☐	
Personal Supply	☒	☐	
Material Supply	☒	☐	
Supply Store Service	☒	☐	
Household Services	☒	☐	
Language Support	☒	☐	
Other	☒	☐	
Remarks	25.11.18 13065		
Registration Number	13065		
Registration Office	☒	☐	

Service Department

25.11.18
13065

Signature: _____

Service-Posten 3

Beschreibung	ja	nein	Bemerkungen
Personal Service	☒	☐	
Material Service	☒	☐	
Personal Supply	☒	☐	
Material Supply	☒	☐	
Supply Store Service	☒	☐	
Household Services	☒	☐	
Language Support	☒	☐	
Other	☒	☐	
Remarks	25.11.18 13065		
Registration Number	13065		
Registration Office	☒	☐	

Service Department

25.11.18
13065

Signature: _____

Service-Posten 4


Beschreibung	ja	nein	Bemerkungen
Personal Service	☒	☐	
Material Service	☒	☐	
Personal Supply	☒	☐	
Material Supply	☒	☐	
Supply Store Service	☒	☐	
Household Services	☒	☐	
Language Support	☒	☐	
Other	☒	☐	
Remarks	25.11.18 13065		
Registration Number	13065		
Registration Office	☒	☐	

Service Department

25.11.18
13065

Signature: _____

10/10/18



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)




Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)