



Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEfficiency

EZ 02/2012 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 164.177km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 300 CDI EU5, Avantgarde Blue Efficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122211A601913	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.177km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	65
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	65	Heckklappe	60
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Motorhaube
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattung BlueEfficiency	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außentemperaturanzeige	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachreling	• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
• Drehzahlmesser	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegschienen (Edelstahl)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe Automatik - (7-Stufen)
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)

• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen vorn NECK-PRO
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• PRE-SAFE-System	• Parameterlenkung
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Reifendruckwarner
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach	• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fondsicherheits-Paket
• Fußmatten Velours	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Memory-Paket	• Metallic-Lackierung
• Parkführung	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenairbag (Sidebag) hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutz-Paket	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)