



Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

EZ 02/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 59.371km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 250 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2539461F068524	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.371km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.272km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Anderer Schaden	Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous	Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT | • Radstand 2873 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur) | • Chrom-Paket |
| • Unterfahrschutz (Chrom) | • Dachreling (Aluminium) |
| • AMG-Line Interieur | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenhimmel schwarz | • Fußmatten AMG |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Sport-Fahrwerk |
| • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Armaturentafel in Ledernachbildung Artico |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Intelligent Light System LED |
| • Keyless Go Startanlage | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Schiebedach |
| • Park-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben vorn Akustikglas | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Trittbretter seitlich (Aluminium) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • USB-Anschluss im Fond | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

(Dieser Bericht enthält Fehlerspeicher, die mit der App OBD2 analysiert wurden.)

(OBD2 wurde von der Carly Software GmbH & Co. KG im Auftrag des TÜV NORD analysiert.)

PKW: Werkstatt: Datum: Werkstoff: Fahrzeugtyp: Fahrzeugmodell: Werkstoff: Kaufdatum: Werkstoff: Werkstoff:	WDC2539461F068524 16.07.2016 16.07.2016 14:30 Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff: Werkstoff:	45 2 (4%)
---	--	----------------------------

Die ausgewiesenen FTR können mit der im Report heruntergeladenen FTR überlesen.

Fehler: Die OBD2 Diagnose ermöglicht das Erkennen von Fehlerspeichern und das Löschen von Fehlerspeichern. Diese Technologie ermöglicht die Identifikation von Fehlerspeichern und das Löschen von Fehlerspeichern. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Fehlerspeicher analysiert werden können. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig.

System	Fehler	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
2318 - Schieberegler (Schalt-/Steuer-)	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff

Werkstoff - Warten/Serviceintervall (Werkstoff)

Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff

Die OBD2 Diagnose ermöglicht das Erkennen von Fehlerspeichern und das Löschen von Fehlerspeichern. Diese Technologie ermöglicht die Identifikation von Fehlerspeichern und das Löschen von Fehlerspeichern. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Fehlerspeicher analysiert werden können. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig. Die Analyse ist nur für Fehlerspeicher, die mit der OBD2 Diagnose analysiert werden können, gültig.

Powered by CARLY







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): DOT 2715



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Anderer Schaden): DOT 2715



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): DOT 2815



Rad (Anderer Schaden, vehicle.damage-label.porous): DOT 2715



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)