



Opel Zafira Innovation

EZ 04/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 110.472km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Innovation, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN W0LPE9E74H1067571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.472km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.296km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Abbiegelicht
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Dachreling silber
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Mittelkonsole FlexRail

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • OnStar SOS Service |
| • Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt (35:30:35) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicht-Paket | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink |
| • Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss) | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Farbdisplay (CID) |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Gepäckraumbodenmatte zusätzlich |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Funktions-Paket Fahrer |
| • Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | • Standheizung |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • USB-Schnittstelle |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.04.17	0035	BEP016182	2	01	125 / 3750	205
M1	AC					
WLPPE9E74HJ067571				4666		1884
OPEL				1685		1843
P-J/SW					75	
ECHMATZ				161	2470	2470
BA2R5BGDJ5				1250	1250	
				1250	1250	
ZAFIRA	TOURER			74	2813	71
OPEL				1650	750	5
Fz.z: Pers.-bef. b. 8 Sp1.				225/50 R17 94V		
Kombi Limousine				225/50 R17 94V		
715/2007-135/2014W						
EURO6;W:PI/CI; M. N1 I				WEISS	0/-	
Dieself				e4*2007/46*0204*27		
0002	36W0	1956		05.12.16	K	EU255012
Fz./Fz.z: 75 b. Anhangetr.				Steuerverg. nach 53a		
echn. zul. Ges.-Masse d. Zugkomb.				7.2/8.2+90 b. Anh. Betr.*t		
g.*S1; max. S=PI.*ww. AHK lt. EGTG*				4020 Kg bis 12% Stei		

[illegible]

erhaltenen Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte (dan) gemessen:

	links	rechts
1. Achse	422	406
2. Achse	299	312
3. Achse	287	268

Blockiert

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
April 2028

K0115002

erstellte Inspektionsstelle:
MUK 11700/11/18 aufgeführt: 22 Inspektionsstellen

Der Inspektor: Thomas Basso bestätigt
gemäß dem von ihm gemessenen

5.1. Halbleitung: **WGL**
5.2. Typ: **PUR**
5.3. Hersteller: **WAGNER**
5.4. Baujahr: **2018**
5.5. Bauart: **WAGNER**
5.6. Bauart: **WAGNER**
5.7. Bauart: **WAGNER**
5.8. Bauart: **WAGNER**
5.9. Bauart: **WAGNER**
5.10. Bauart: **WAGNER**
5.11. Bauart: **WAGNER**
5.12. Bauart: **WAGNER**
5.13. Bauart: **WAGNER**
5.14. Bauart: **WAGNER**
5.15. Bauart: **WAGNER**
5.16. Bauart: **WAGNER**
5.17. Bauart: **WAGNER**
5.18. Bauart: **WAGNER**
5.19. Bauart: **WAGNER**
5.20. Bauart: **WAGNER**
5.21. Bauart: **WAGNER**
5.22. Bauart: **WAGNER**
5.23. Bauart: **WAGNER**
5.24. Bauart: **WAGNER**
5.25. Bauart: **WAGNER**
5.26. Bauart: **WAGNER**
5.27. Bauart: **WAGNER**
5.28. Bauart: **WAGNER**
5.29. Bauart: **WAGNER**
5.30. Bauart: **WAGNER**
5.31. Bauart: **WAGNER**
5.32. Bauart: **WAGNER**
5.33. Bauart: **WAGNER**
5.34. Bauart: **WAGNER**
5.35. Bauart: **WAGNER**
5.36. Bauart: **WAGNER**
5.37. Bauart: **WAGNER**
5.38. Bauart: **WAGNER**
5.39. Bauart: **WAGNER**
5.40. Bauart: **WAGNER**
5.41. Bauart: **WAGNER**
5.42. Bauart: **WAGNER**
5.43. Bauart: **WAGNER**
5.44. Bauart: **WAGNER**
5.45. Bauart: **WAGNER**
5.46. Bauart: **WAGNER**
5.47. Bauart: **WAGNER**
5.48. Bauart: **WAGNER**
5.49. Bauart: **WAGNER**
5.50. Bauart: **WAGNER**
5.51. Bauart: **WAGNER**
5.52. Bauart: **WAGNER**
5.53. Bauart: **WAGNER**
5.54. Bauart: **WAGNER**
5.55. Bauart: **WAGNER**
5.56. Bauart: **WAGNER**
5.57. Bauart: **WAGNER**
5.58. Bauart: **WAGNER**
5.59. Bauart: **WAGNER**
5.60. Bauart: **WAGNER**
5.61. Bauart: **WAGNER**
5.62. Bauart: **WAGNER**
5.63. Bauart: **WAGNER**
5.64. Bauart: **WAGNER**
5.65. Bauart: **WAGNER**
5.66. Bauart: **WAGNER**
5.67. Bauart: **WAGNER**
5.68. Bauart: **WAGNER**
5.69. Bauart: **WAGNER**
5.70. Bauart: **WAGNER**
5.71. Bauart: **WAGNER**
5.72. Bauart: **WAGNER**
5.73. Bauart: **WAGNER**
5.74. Bauart: **WAGNER**
5.75. Bauart: **WAGNER**
5.76. Bauart: **WAGNER**
5.77. Bauart: **WAGNER**
5.78. Bauart: **WAGNER**
5.79. Bauart: **WAGNER**
5.80. Bauart: **WAGNER**
5.81. Bauart: **WAGNER**
5.82. Bauart: **WAGNER**
5.83. Bauart: **WAGNER**
5.84. Bauart: **WAGNER**
5.85. Bauart: **WAGNER**
5.86. Bauart: **WAGNER**
5.87. Bauart: **WAGNER**
5.88. Bauart: **WAGNER**
5.89. Bauart: **WAGNER**
5.90. Bauart: **WAGNER**
5.91. Bauart: **WAGNER**
5.92. Bauart: **WAGNER**
5.93. Bauart: **WAGNER**
5.94. Bauart: **WAGNER**
5.95. Bauart: **WAGNER**
5.96. Bauart: **WAGNER**
5.97. Bauart: **WAGNER**
5.98. Bauart: **WAGNER**
5.99. Bauart: **WAGNER**
6. Bauart: **WAGNER**
7. Bauart: **WAGNER**
8. Bauart: **WAGNER**
9. Bauart: **WAGNER**
10. Bauart: **WAGNER**
11. Bauart: **WAGNER**
12. Bauart: **WAGNER**
13. Bauart: **WAGNER**
14. Bauart: **WAGNER**
15. Bauart: **WAGNER**
16. Bauart: **WAGNER**
17. Bauart: **WAGNER**
18. Bauart: **WAGNER**
19. Bauart: **WAGNER**
20. Bauart: **WAGNER**
21. Bauart: **WAGNER**
22. Bauart: **WAGNER**
23. Bauart: **WAGNER**
24. Bauart: **WAGNER**
25. Bauart: **WAGNER**
26. Bauart: **WAGNER**
27. Bauart: **WAGNER**
28. Bauart: **WAGNER**
29. Bauart: **WAGNER**
30. Bauart: **WAGNER**
31. Bauart: **WAGNER**
32. Bauart: **WAGNER**
33. Bauart: **WAGNER**
34. Bauart: **WAGNER**
35. Bauart: **WAGNER**
36. Bauart: **WAGNER**
37. Bauart: **WAGNER**
38. Bauart: **WAGNER**
39. Bauart: **WAGNER**
40. Bauart: **WAGNER**
41. Bauart: **WAGNER**
42. Bauart: **WAGNER**
43. Bauart: **WAGNER**
44. Bauart: **WAGNER**
45. Bauart: **WAGNER**
46. Bauart: **WAGNER**
47. Bauart: **WAGNER**
48. Bauart: **WAGNER**
49. Bauart: **WAGNER**
50. Bauart: **WAGNER**
51. Bauart: **WAGNER**
52. Bauart: **WAGNER**
53. Bauart: **WAGNER**
54. Bauart: **WAGNER**
55. Bauart: **WAGNER**
56. Bauart: **WAGNER**
57. Bauart: **WAGNER**
58. Bauart: **WAGNER**
59. Bauart: **WAGNER**
60. Bauart: **WAGNER**
61. Bauart: **WAGNER**
62. Bauart: **WAGNER**
63. Bauart: **WAGNER**
64. Bauart: **WAGNER**
65. Bauart: **WAGNER**
66. Bauart: **WAGNER**
67. Bauart: **WAGNER**
68. Bauart: **WAGNER**
69. Bauart: **WAGNER**
70. Bauart: **WAGNER**
71. Bauart: **WAGNER**
72. Bauart: **WAGNER**
73. Bauart: **WAGNER**
74. Bauart: **WAGNER**
75. Bauart: **WAGNER**
76. Bauart: **WAGNER**
77. Bauart: **WAGNER**
78. Bauart: **WAGNER**
79. Bauart: **WAGNER**
80. Bauart: **WAGNER**
81. Bauart: **WAGNER**
82. Bauart: **WAGNER**
83. Bauart: **WAGNER**
84. Bauart: **WAGNER**
85. Bauart: **WAGNER**
86. Bauart: **WAGNER**
87. Bauart: **WAGNER**
88. Bauart: **WAGNER**
89. Bauart: **WAGNER**
90. Bauart: **WAGNER**
91. Bauart: **WAGNER**
92. Bauart: **WAGNER**
93. Bauart: **WAGNER**
94. Bauart: **WAGNER**
95. Bauart: **WAGNER**
96. Bauart: **WAGNER**
97. Bauart: **WAGNER**
98. Bauart: **WAGNER**
99. Bauart: **WAGNER**
100. Bauart: **WAGNER**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)