



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI 4x4 lang Pro

EZ 03/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 46.438km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119/124 CDI 4x4 lang Pro [DE - Kb4 119 CDI EU6d, 4x4 lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313838649	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.438km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.287km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 188g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	228 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	430 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Karosserie, B - Säule links, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Karosserie, B - Säule rechts, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Ausrüstung, Verbandkasten, abgelaufen, erneuern, Rad/Reifen, Radblende hinten links, verkratzt / verschürft, erneuern, Rad/Reifen, Radblende hinten rechts, verkratzt / verschürft, erneuern, Sitz hinten, Rücksitz, beschädigt, Smart Repair, Gurtsystem Fahrgastraum, Gurtschloss 1. Reihe Mitte, gebrochen / gerissen, erneuern, Tür vorn rechts, Tür, Delle(n), Wertminderung, Verkleidungen / Abdeckungen, Teppichboden hinten rechts, beschädigt, Wertminderung, Verkleidungen / Abdeckungen, Dachhimmel, verschmutzt, reinigen, Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, Wertminderung, Heckklappe / - tür, Dichtung, gebrochen / gerissen, erneuern, Tür vorn links, Tür, Delle(n), Smart Repair, Heckklappe / - tür, Heckklappe, Delle / Lackschaden, sanft instandsetzen, Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern, Tür hinten rechts, Türdichtu

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Auflastung auf 3,1 t	• Außenspiegel asphärisch, beide
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Befestigungsschienen für Dachträger	• BlueEfficiency-Paket
• Bodenbelag: Fahrgastraum TPO	• Bremsassistent
• Bremssystem mit ABS+ASR	• Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
• Dachverkleidung	• Design- und Ausstattungslinie PRO

• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsgriff hinten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Frontscheibe mit Scheibenantenne	• Generator 200 A
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Haltegriffe A-Säulen	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenverkleidung gehobene Ausführung
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kindersicherung	• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
• PKW-Zulassung	• PTC Heater
• Partikelfilter	• Pro
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückspiegel innen	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Start/Stop-Anlage Motor
• Tagfahrlicht	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Vorbereitung für DAB Radioempfang
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Armlehnen Fahrgastraum
• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• Chrom-Paket

- | | |
|--|---|
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket | • Parktronic-System (PTS) |
| • Radvollabdeckung | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Schiebetür rechts elektrisch |
| • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzwglas |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)