



Fisker Ocean 205 kW FWD Sport

EZ 11/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
43.608km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fisker	Typ/Verkaufsbezeichnung Ocean 205 kW FWD Sport [DE - SUV5, Sport (75kWh), 2023 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VCF1EBE27PG008786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.608km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 279 PS (205 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2023	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 75,0 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Tiergeruch; Siehe Lackwerte; Hutablage fehlt; Sommerräder sind noch bei dem Besitzer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8 Lautsprecher	• Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
• Ambiente-Beleuchtung	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel heizbar, beide	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
• Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone	• Drive Recorder (Dashcam)
• Elektromotor 205 kW (cont. 90 kW)	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Hauptscheinwerfer LED
• Heckklappe elektr. betätigt	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe fest	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Interieur Abyss Black	• Innenraumluftfilter
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion |
| • Multifunktions-Fernbedienung | • Nebelschlussleuchte |
| • Notrufsystem (eCall +) | • Panoramadach (Glas) |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand Standard | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40) | • Seitenscheibe hinten an C-Säule manuell |
| • Service-System: Amazon Alexa | • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) |
| • Service-System: Power-Bank System | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Textil | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Steckdose 230V |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen (17,1 Zoll) |
| • USB-Ladeanschluß hinten (2-fach) | • USB-Ladeanschluß vorn (2-fach) |
| • Uni-Lackierung | • Verglasung Akustik-Verbundglas |
| • Warndreieck | • Warnweste(n) |
| • Zusatztisch / Tablett ausziehbar in Armaturentafel integriert, Beifahrerseite | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.11.2023	2325	AAC000047	2	2	179/-	208
M1	AC		4774-		1982-	
YCF1EBE27PG008786	0		1654-		2526-	
FISKER				75		
01				2974		2974
LA			1370	1671		
2E			1370	1671		
					67	
OCEAN			1820	750	5	
FISKER GROUP (USA)			255/45R22	107W XL		
Fz z Pars.bef.8. & Spl.			255/45R22	107W XL		
Kombillimousine						
715/2007*2018/1832AX			Grün		6	
2017/1151.WLTP;reine Elektrofz			eR*2018/858*11450*01			
Elektro			12.09.2023	K	GY183855	
D004	30AX					
ZU P.2: 179KW/30MIN; NENNLEISTUNG 352KW*TECHN.ZUL.GES-MASS						
D.ZUGKOMBINATION:4427KG*WW.AHK LT.EGTG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)