



Ford Focus Viva

EZ 03/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 173.170km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Viva [DE - Kb5 1.6 EU5, Viva, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WF0SXXGCDSAP87645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	720 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Sitzpolster nur bedingt prüfbar da Schonbezüge verbaut!

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Sportsitze
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Aluminium
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Pedale Aluminium | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Viva | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player) | • Concept-Upgrade-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Frontscheibe heizbar |
| • Gepäckraumverkleidung - Teppich | • Klimaanlage |
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket 1 | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I		28.03.2011		0566 ABC000357		2		1		74/6000		180	
M1	AC	4468	-	4597		1839							
WFO5XAGCDSAP87645	8	1471	-	1537		1277							
FORD		-		75		-							
DA3		159	-	1820		1820							
SHDCIS		895	-	1040		-							
SABCLE		895	-	1040		-							
78		3750	-	71		-							
FOCUS		1200	-	635		-							
FORD (D)		195/65R15	-	87T		-							
Fr.-z.Pers.bef.b. 8 Spl.		195/65R15	-	87T		-							
Kombilimousine		-		-		-							
715/2007*692/2008A		GRAU		7		-							
EURO5(A/PI/CI; M, M1 I		e13*2001/116*0144*19		-		-							
Benzin		05.03.2010		K		GN762843							
0001	35A0	1596		-		-							
F.1/F.2:1895 U.7.2/8.2:1115 B.ANHÄNGERTRIEB*MM.AHX LT.EGTG*		-		-		-							
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.03.2011***DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.03.2011*		-		-		-							
07.2026	26.08.2024	-		-		-							

28.03.2011		07.07.2012		26.08.2024	
Klinik Harford - Der Landkreis Stadtmühle - 492-20000 Damen 20 2078 Krefeld		Klinik Harford - Der Landkreis Stadtmühle - 492-20000 Damen 20 2078 Krefeld		Stadt Krefeld Der Oberbürgermeister 492-20000 Krefeld 2078 Krefeld L.A.	
GN762843		GN762843		GN762843	
FORD		FORD		FORD	
DA3		DA3		DA3	
SHDCIS		SHDCIS		SHDCIS	
SABCLE		SABCLE		SABCLE	
FOCUS		FOCUS		FOCUS	
FORD (D)		FORD (D)		FORD (D)	
0001		0001		0001	
195/65R15		195/65R15		195/65R15	
87T		87T		87T	
Fr.-z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Fr.-z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Fr.-z.Pers.bef.b. 8 Spl.	
Kombilimousine		Kombilimousine		Kombilimousine	
715/2007*692/2008A		715/2007*692/2008A		715/2007*692/2008A	
EURO5(A/PI/CI; M, M1 I		EURO5(A/PI/CI; M, M1 I		EURO5(A/PI/CI; M, M1 I	
Benzin		Benzin		Benzin	
05.03.2010		05.03.2010		05.03.2010	
K		K		K	
GN762843		GN762843		GN762843	
07.27.2022		07.27.2022		07.27.2022	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Tür öffnet nicht !



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)