



Land Rover Range Rover Sport HSE

EZ 07/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 235.413km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.03.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport HSE [DE - SUV5 2.0 SDV4 FAP EU6, HSE Start/Stop (EURO 6), (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALWA2FN3HA176688	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.413km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	190 	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ein Injektor defekt; Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

SOS-Notruf eingeschränkte Funktion!Das Fahrzeug raucht schwarz Grund: Defekter Injektor führt zu unsauberer Verbrennung

Zusatzinformationen

Rechnung über Motoraustausch bei ca. 110.000 km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• Ambiente-Beleuchtung	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bremssättel unlackiert
• Dach Wagenfarbe	• Doppelendrohr Auspuffanlage
• Einstiegsleisten (Aluminium)	• Einstiegsleisten mit Schriftzug
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Fahrwerk mit Schraubenfederung
• Felgenschlösser	• Frontscheibe Verbundglas
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• InControl Apps	• InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
• InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Micro-Mesh Aluminium
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)	• Kühlergrill Atlas Finish

• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Lufteinlassblende Atlas Finish	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT	• Motorhaube Aluminium
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2923 mm
• Reserverad als Notrad	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel verchromt
• Schwellerabdeckung / -verkleidung	• Seitenscheiben hinten gehärtet
• Seitenscheiben vorn Verbundglas	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdosen (12V-Anschluß) 2. Reihe (2-fach)
• Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe	• Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
• Terrain-Response-System	• Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
• Vorrüstung Dachträgersystem	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford	• Sitze vorn mit Armlehnen
• Audio-Navigationssystem mit Festplattenavigation Premium	• Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)
• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	• Audiosystem: Radio mit CD-Player
• Bluetooth-Schnittstelle	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Sprachsteuerung System	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)	• USB-Anschluss in Mittelkonsole
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Beckenairbag vorn	• Bremsassistent
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Mittel-Differentialsperre	• Fahrassistentz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
• Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenraumüberwachung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Mittel-Differentialsperre	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Traktionskontrolle
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Heckleuchten LED	• Matrix-LED-Scheinwerfer

- | | |
|------------------------------|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen) |
| • Niveauregulierung | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Dachhimmel Sonderfarbe Ebony | • Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar |
| • Teppich-Fußmatten | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn und hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















12.07.2018	1590	AFG00005 X	02	02	0177/04000	207
MIG	AC		04850	-	04940	1983
SALWA2FN3HA176688	3		1780	-	1819	002160
LAND ROVER			-		00150	-
LW			0164		002950	002950
SSFL2F			01500		01775	-
A5K3			01500		01775	-
			075		03000	070
			03500		0750	005
			255/55R20		110Y	
			255/55R20		110Y	
			WEISS		0	
			011*2007/46*0909*13			
			18.02.2017		K	EW378779
			0002		36W0	01999
RANGE ROVER SPORT						
JAGUAR LAND ROVER (GB)						
GELENKEZ PERS. BZF.						
KOMBI LIMOUSINE						
715/2007*2016/54GW						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
DIESEL						
WW. AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.07.2018*D						
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.07.2018*DATUM ZUR EMISSIO						
NSKLASSE: 12.07.2018***						





Die in Auftrag gegebenen Leistungen berechnen wir wie folgt:			Seite 1 zu Rechnung Nr. 24/2017	
ETWA Nr.	Beschreibung	Menge	BE	Preis/Fläche
	Beschreibung: Unterbreite (siehe Seitenansicht)	30,50	RAV	13,900
	Beschreibung: Vordach (siehe Seitenansicht)			498,50
12.0400-0161	Beschreibung: Einbauelement	1	SA	176,70
24.0100-011-2	Beschreibung: Einbauelement	3	SH	56,80
24.0100-011-2	Beschreibung: Einbauelement	1	SH	30,50
24.0100-011-2	Beschreibung: Einbauelement	1	SH	2,00

[illegible][illegible]

Barriereung	2170062 vom 01.04.2023
Leistungsbereich	14.24.2023
Kunde - Order	10744 - 10746
Auftrag Nr.	22070001 vom 01.01.2023
Nummer Kunden	00017000001
Nummer - Partner	
Abrechnung	
Spalte Kunden	04,10,11,12,13,14,15,16
Spalte	04,10,11,12,13,14,15,16
Spalte	12,17,18,19
Spalte	13,14,15

[illegible]

Taille coll.	Taille ventrond	Aussages	A3-Taille	Ligne Mesh	Taille Général
962.57	0.00	88.00	0.00	361.80	138.57
Ligne Kai	Falschung	Zufuhr	Frachtfreigstellung	Lichte Lack	Ligne Gesamt
0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	361.80
		Meth 10% vers.Meth 7%	A7-Meth 10%		Nebstlsg. = 1.106.87
		204.54	0.00	0.00	
		1.073.87	0.00	0.00	

Brennstoff-Gesell.Lsg.

Zachar, Robert, 3700 Alameda, Wilkes-Barre, Pa. 18208

Land's Landing
40 Alameda St.
70232 Berkeley, Calif.

For 2 72 75-4 91-48
For 2 72 75-4 91-34
www.gomapping.com

Location: Good Earth
12710 N. 11th St.
Seattle, WA 98148-3147

Industria Group Inc.
1000 10th St. SE
Seattle, WA 98104



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)