



W0L0SDL68A4037783

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	162.613 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	999.999 Tag(e)
Typ/Modell	Corsa	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2022
Fahrgestellnummer	W0L0SDL68A4037783	Leistung	66 kW
Hubraum	1.364 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	19.10.2009	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Getriebe	Getriebe (Folgekosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen	
2	Karosserie	Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/45 ZR17 91Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/45 ZR17 91Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

- Fzg weist dem Alter/ Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Komfortelektronik wurde überprüft.
- Ausstattungsumfang und Historie aufgrund fehlender Unterlagen nicht geprüft

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Corsa	Laufleistung (abgelesen)	162.613 km
Fahrgestellnummer	W0L0SDL68A4037783	Erstzulassung	19.10.2009

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	112 µm
2	Dachholm links	107 µm
3	Dachholm rechts	100 µm
4	Heckklappe/-tür	99 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	101 µm
7	Motorhaube	188 µm
8	Seitenwand links	103 µm
9	Seitenwand rechts	100 µm
10	Tür hinten links	101 µm
11	Tür hinten rechts	105 µm
12	Tür vorne links	103 µm
13	Tür vorne rechts	103 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Matthias Bauer)



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: FIN

Teil I	19.10.2009	0035	AFR00492.3	2	1	66/5600	173
M1			AF	3999		1737	
W0L0SDL68A4037783		2		1488		1183	
OPEL							
S-D				146		1615	1615
SC11				855		800	
1A06A8LACG5				855		800	
				81		4200	72
CORSA						5	
OPEL				215/45R17.87V			
Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl.				215/45R17.87V			
Mehrzweckfahrzeug							9
70/220*2003/768				Schwarz			
EURO 4				e11*2001/116*0379*10			
Benzin				28.07.2009			
0001	0462	1364					WH110401
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.10.2009**							

Abbildung 7: Dokumente



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Getriebe: Getriebe (Folgekosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #1: Getriebe: Getriebe (Folgekosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #1: Getriebe: Getriebe (Folgekosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Diverse Kratzer, Dellen und Beschädigungen) - Wertminderung