



Mercedes-Benz B 180

EZ 01/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 117.160km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 53***
 Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, BlueEfficiency, 2012 - 2014]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Van	WDD2462421J237795	-	117.160km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
03/2027 / Vorhanden	Stoff	122 PS (90 KW)	Benzin
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.595 ccm	liegt vor	49.544km	02/2018
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Other	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
01/2014	Schwarz	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Keine		137g/km (NEFZ)	5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	50
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navi Karte lädt nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lastenverankerung / Verzurrösen |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Parameterlenkung |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Chrom-Paket | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraum-Paket |
| • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Ladekantenschutz (verchromt) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)