



Mercedes-Benz CLA 200

EZ 06/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 242.742km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 200 [DE - Kb5 CLA 200 EU6, AMG Line, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179431N381646	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.763km	Letzter Service am 07/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fenster hinten rechts lässt sich nicht von der Fahrtür aus öffnen; Beifahrerfenster lässt sich nicht von der Fahrtür aus schließen

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|--|
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Modellpflege mit Code |
| • Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Sport-Fahrwerk |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.06.2016	1313	ELH00116 2	2	1	115/5300	225
M1	AC		4691		1777	
WDD117B431N381646		4	1456		~1430	
MERCEDES-BENZ						
245 G			134	75	1855	1855
224HQ2			985	970		
HZAAA502			985	970		
			76	3750	74	
CLA 200			1400	715	5	
DAIMLER (D)			205/50 R17 93H XL N+S			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/50 R17 93H XL N+S			
KOMBI LIMOUSINE						
715/2007*138/2014W			SCHWARZ		9	
EURO6.W.P.U.CI. M, N11			eI*2001/116*0470*15			
BENZIN			22.06.2015		K	EQS79078
0001	36W0	1595				
P.1/F.Z.1905 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1030 B.ANH.BETR.*0.1:1500						
BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIER						
T.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHROYN.STAB:SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 10						
0 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.06.2016*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
28.06.2016***						

Nächste HU TÜV NORD
JAN. 2023
TÜV NORD Mobil

DEKRA
nächste HU
März 2023

TÜV NORD
Nächste HU:
APR. 2022

TÜV NORD außer Betrieb
gesetzt am 20.01.2026

Kreis Kleve
Der Landrat
Abt. Straßenverkehr

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen über Änderungen und den aktuellen Fahrzeugzustand getrennt bei Veräußerung, -verkauf, -übernahme oder -übernahme der Zulassung an den Zulassungsberechtigten übergeben werden.

Unterzeichnung der Vorlage bei Erwerb oder Umtausch von Zulassungsberechtigten:

Definition der Felder:

Feld	Beschreibung
B	Datum des Erst
D.1	Motor
D.2	Typ/Varianten
D.3	Hersteller
E	Fahrzeugklasse
F.1	Technische
F.2	im Zulassung
G	Motor des in
H	Stützpunkt
I	Datum dieser
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der
L	Anzahl der Ach
O.1	Technische
O.2	Technische
P.1	Werkraum
P.2	Werkraum
Q	Stützpunkt
R	Art der Fah
S.1	Stützpunkt
S.2	Stützpunkt
U.1	Stützpunkt
U.2	Stützpunkt
U.3	Stützpunkt
V.1	Stützpunkt
V.2	Stützpunkt
V.3	Stützpunkt
V.4	Stützpunkt
V.5	Stützpunkt
V.6	Stützpunkt
V.7	Stützpunkt
V.8	Stützpunkt
V.9	Stützpunkt
V.10	Stützpunkt
V.11	Stützpunkt
V.12	Stützpunkt
V.13	Stützpunkt
V.14	Stützpunkt
V.15	Stützpunkt
V.16	Stützpunkt
V.17	Stützpunkt
V.18	Stützpunkt
V.19	Stützpunkt
V.20	Stützpunkt
V.21	Stützpunkt
V.22	Stützpunkt
V.23	Stützpunkt
V.24	Stützpunkt
V.25	Stützpunkt
V.26	Stützpunkt
V.27	Stützpunkt
V.28	Stützpunkt
V.29	Stützpunkt
V.30	Stützpunkt
V.31	Stützpunkt
V.32	Stützpunkt
V.33	Stützpunkt
V.34	Stützpunkt
V.35	Stützpunkt
V.36	Stützpunkt
V.37	Stützpunkt
V.38	Stützpunkt
V.39	Stützpunkt
V.40	Stützpunkt
V.41	Stützpunkt
V.42	Stützpunkt
V.43	Stützpunkt
V.44	Stützpunkt
V.45	Stützpunkt
V.46	Stützpunkt
V.47	Stützpunkt
V.48	Stützpunkt
V.49	Stützpunkt
V.50	Stützpunkt
V.51	Stützpunkt
V.52	Stützpunkt
V.53	Stützpunkt
V.54	Stützpunkt
V.55	Stützpunkt
V.56	Stützpunkt
V.57	Stützpunkt
V.58	Stützpunkt
V.59	Stützpunkt
V.60	Stützpunkt
V.61	Stützpunkt
V.62	Stützpunkt
V.63	Stützpunkt
V.64	Stützpunkt
V.65	Stützpunkt
V.66	Stützpunkt
V.67	Stützpunkt
V.68	Stützpunkt
V.69	Stützpunkt
V.70	Stützpunkt
V.71	Stützpunkt
V.72	Stützpunkt
V.73	Stützpunkt
V.74	Stützpunkt
V.75	Stützpunkt
V.76	Stützpunkt
V.77	Stützpunkt
V.78	Stützpunkt
V.79	Stützpunkt
V.80	Stützpunkt
V.81	Stützpunkt
V.82	Stützpunkt
V.83	Stützpunkt
V.84	Stützpunkt
V.85	Stützpunkt
V.86	Stützpunkt
V.87	Stützpunkt
V.88	Stützpunkt
V.89	Stützpunkt
V.90	Stützpunkt
V.91	Stützpunkt
V.92	Stützpunkt
V.93	Stützpunkt
V.94	Stützpunkt
V.95	Stützpunkt
V.96	Stützpunkt
V.97	Stützpunkt
V.98	Stützpunkt
V.99	Stützpunkt
V.100	Stützpunkt

20279078

Mercedes-Benz

WDD117B431N381646

245 G

224HQ2

HZAAA502

CLA 200

DAIMLER (D)

FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

KOMBI LIMOUSINE

715/2007*138/2014W

EURO6.W.P.U.CI. M, N11

BENZIN

0001

36W0

1595

P.1/F.Z.1905 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1030 B.ANH.BETR.*0.1:1500

BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIER

T.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHROYN.STAB:SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 10

0 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.06.2016*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:

28.06.2016***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Beifahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)