



Volkswagen Golf Plus Life

EZ 05/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 62.590km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Life [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZDW568518	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.624km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	230 	Heckklappe	170 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne
• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Feuerlöscher	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
• Sonderlackierung Tornado-Rot uni	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows a two-page document, possibly a passport or travel permit, with various stamps and handwritten notes. The left page features a large 'RECEIVED' stamp from the 'U.S. DEPARTMENT OF STATE' dated 'SEP 10 1966'. Below this, there is a smaller 'RECEIVED' stamp from the 'U.S. DEPARTMENT OF STATE' dated 'SEP 10 1966'. The right page has a 'RECEIVED' stamp from the 'U.S. DEPARTMENT OF STATE' dated 'SEP 10 1966'. The document is titled 'U.S. DEPARTMENT OF STATE' and 'U.S. DEPARTMENT OF STATE'.

Service-Nachweis 7	
☐ Ja / ☒ Nein: Durchgeführt wurde:	☐ Ja / ☒ Nein: Nachtr. von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ Airbag
☒ im Vorfeld	☐ Streifenlackier.
☒ Intervall-Service inklusive Motorölschmelze	☐ Desinfektionsschein
☒ im Vorfeld	☐ Gasfüllung
☐ Inspektions-Service	☐ Getriebeöl-DOPF, etc.
☒ Longlife-Motöröl verwendet	☐ Rückmeldung O
☐ Kabinenschutz der Karosserie prüfen	☐ Luftdruckverm.
☐ Reparaturscheinigung	☐ Reifentatsache
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ Bleib- und Instandhaltung
Service durchgeführt am: 25.04.24	☐ Zehnermarken
bei km-Stand: 50624	☒ Zehnermarken
Nachtragnummer: 2024-160	☐ o.d.R.
Service durchgeführt von:	Längle/Mechatronikerin

Autoservice
Items in your field
S&B
S&B Wollungen-Istha
Tel. 089 66 0410 Fax: 089 66 0411

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Bei zusätzlicher Service-Termin:
ist ein (Datum)
oder
bei (km-Stand)

(weiter Service bei nächster Anwesenheit)

[illegible]



Fahrzeugdatenträger

1	HVH7ZZ	1K	DW568518	
	521	2C1		
2	GOLF PLUS	TSI	TL	
	63	KW	M5F	
3	CBZA		MHV	
	LY3D		22	
4				
	B0A	V42	G0C	H43
	1AT	166	ZPP	1NL
	50L	551	551	TH9
	0BE	352	3U1	Q16
				BAE
	1K1	1ZF		3YQ
				G02
	0Y1	4UF	4X3	4R4
				4K3
				N22
				5TC
	0RM	23D	E3T	0AE
				0BE
				2UA
				2G7
	1JA	L06	DYG	

Abb. 1: Fahrzeugkennzeichnungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorlebensdauer, Getriebewerkzeugschlüssel, Lacknummer, Innenverkleidung; 4: Mehr-Ausstattungen, Polnummer.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

22. MAI 2013



Volkswagen AG
Werk - Halle 11
Fahrzeug-Verwaltung

Stempel des Instandsetzers/Technikers

Datum der Auslieferung/Entlassung:

21. MAI 2013



Volkswagen AG
Werk - Halle 11
Fahrzeug-Verwaltung

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)